Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: E222 IH Fußboden, Tür, Tor, Dach, Fenster FP Laage, Unterkunfts- und Basisbereich
Vergabe: Instandsetzung Außenwandfugen Fassade
Vergabe-Nr: 24A0104R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 74044] [Pläne](#)

[ID: 74022] [Bilder](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 74044] Pläne«
Inhalt: »Haben Sie Pläne in denen die Fugen eingezeichnet sind?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pläne«
Inhalt: »

Da sich das Gebäude in einem militärischen Sicherheitsbereich befindet, dürfen keine entsprechenden Unterlagen bei der Angebotsphase zur Einsicht freigegeben werden.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 74022] Bilder«
Inhalt: »Wären ein paar Bilder von der Halle möglich und von den Bereichen in dem die Bühne fahren muss?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bilder«
Inhalt: »

Fotos sind nicht möglich, da es sich um einen Sicherheitsbereich handelt. Die Bereiche vor der Halle, in dem die Bühne fahren muss, sind asphaltiert oder mit Betonsteinpflaster ausgelegt. Bei den Bereich handelt es sich um Straßen oder Parkplätze, die für die Zeit der Ausführung gesperrt werden können. Die Belastung der Flächen ist für LKW-Verkehr ausgelegt.

«