

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: GR Kleinspielfeld Instandsetzung Belag MSTP Hohe Düne, Allgemein
Vergabe: Instandsetzung Kleinspielfeld
Vergabe-Nr: 24A0368R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 83056] [Frage zu Pos. 2.3.1.030](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 83056] Frage zu Pos. 2.3.1.030«
Inhalt: »In der Position sind Passstücke gefragt für den Ballfangzaun von Pos. 2.3.1.010. Die Maßeinheit ist aber 25 m. Stimmt das so, oder sollen es Stck sein?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Frage zu Pos. 2.3.1.030«
Inhalt: »

Pos. 2.3.1.030

Das angegebene Maß für diese Position ist nicht korrekt. Es sollen 5 Stück sein. Die Position heißt wie folgt:

5 St.

Zulage Stahlgittermatte Passstück Ballfangzaun H 3,5m Maschenweite 50/200mm Doppelstab 8mm verz pulverbesch grün,

Passtücke herstellen

LT: Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, Passstück, für Ballfangzaun, als Doppelstabmatte, Höhe 3,5 m, Maschenweite 50/200 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge über 2 bis 2,49 m, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1, grün RAL 6005, Korrosionsschutz und Beschichtung an den Schnittstellen wiederherstellen, an Pfosten befestigen mit Abdeckleiste.

«