

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Universität Greifswald, Grundsanierung Gebäude Domstraße 14  
Vergabe: UNI HGW Dom14 Starkstrom  
Vergabe-Nr: 26A0036G

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 101813] [Frage vom Kernbohrer Pos.07.100](#)

[ID: 101651] [Fehlermeldung\\_Gaeb Datei](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 101813] Frage vom Kernbohrer Pos.07.100«  
*Inhalt:* »zu der Pos 07.100 habe ich folgende Fragen: ist das ein Rohbau, muss unbedingt von unten gebohrt werden, Befestigung des Bohrgerätes mit Einschlaganker oder nur mit Saugfuß?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Frage vom Kernbohrer Pos.07.100«  
*Inhalt:* »

Dies würde nur die Decke zum Keller betreffen. Sollten nachträgliche Bohrungen notwendig werden, können diese von oben ausgeführt werden. 80mm Kernbohrungen können noch per Hand ausgeführt werden.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 101651] Fehlermeldung Gaeb Datei«  
*Inhalt:* »Die Gaeb Datei ist fehlerhaft. Wir bitten um eine Fehlerbehebung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fehlermeldung Gaeb Datei«  
*Inhalt:* »

Nach Prüfung des Leistungsverzeichnisses wurde festgestellt, dass es sich bei den Fehlermeldungen um fehlende Titel in den Hinweistexten handelt. Diese Fehlermeldungen können ignoriert werden. Vielen Dank

«