

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Rostock, ULMICUM Neubau Bibliothek
Vergabe: Erweiterter Rohbau - Bestand
Vergabe-Nr: 26E0091R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 101898] [Abdichtung](#)

[ID: 101656] [Fehlende Pläne](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 101898] Abdichtung«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Klärung.

Im LV ist eine Dampfsperre mit Verlegung in Heißbitumen
ausgeschrieben dies ist ja heute kein allzu übliches Verfahren im
Gegensatz zu Verlegung als Schweißbahn.
Wir würden eine Elastomerbitumenschweißbahn mit Aluminiemeinlage
empfehlen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Abdichtung«
Inhalt: »

In den Positionen 02.04.01.240, 02.04.02.60 und 02.04.03.60 sind
normale Mauersperrbahnen beschrieben.

Es wird keine "Elastomerbitumenschweißbahn mit
Aluminiemeinlage" verlangt.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 101656] Fehlende Pläne«
Inhalt: »Laut LV fehlen uns noch folgende Pläne
P5-005-BPTS1
P5-005-BPTS2
P5-005-BPTK2«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fehlende Pläne«
Inhalt: »

Es wurden folgende Dokumente den Vergabepattform (siehe
Änderungspaket_1):

- a. 2020-03-31_Baugrundgutachten_192444-1_Latrine.pdf
- b. 2020-03-31_Baugrundgutachten_192444-2_Arrestgebäude.pdf
- c. 2020-03-31_Baugrundgutachten_192444-3_Exerzierhalle.pdf
- d. 2020_09-01_Mauerwerksuntersuchungen Haus 4,5 und 9.pdf
- e. 2020-03-20_Bauwerksunters_Haus4+5+9.pdf
- f. 2020-03-12_Holzschutzgutachten_20-002_Arrestgebäude.pdf
- g. 2020-03-12_Holzschutzgutachten_20-002_Latrinengebäude.pdf

h. 2020-03-18_Holzschutzgutachten_20-002_Exerzierhalle.pdf
i. 2020-11-13_HRO Ulmenstr69_H4-L-5.pdf
j. 5556 Bericht und Anlagen-2020-08-31.pdf
k. 5556A Bericht_2020-09-23.pdf
l. 5561L1 Bericht und Anlagen_2020-09-11.pdf
m. 20152_E90004_P5_004_01_TS_--_B.pdf
n. 20152_E90004_P5_004_02_TS_--_B.pdf
o. 20152_E90004_P5_004_BP_TS_--_B.pdf
p. 20152_E90004_P5_004_DG_TS_--_B.pdf
q. 20152_E90004_P5_004_SN_TS_--_B.pdf
r. 20152_E90004_P5_005_-_01_TS_01_J.pdf
s. 20152_E90004_P5_005_-_01_TS_02_F.pdf
t. 20152_E90004_P5_005_-_02_TS_01_E.pdf
u. 20152_E90004_P5_005_-_02_TS_02_E.pdf
v. 20152_E90004_P5_005_-_03_TS_01_B.pdf
w. 20152_E90004_P5_005_-_03_TS_02_D.pdf
x. 20152_E90004_P5_005_-_BP_TK_02_D.pdf
y. 20152_E90004_P5_005_-_BP_TS_01_J.pdf
z. 20152_E90004_P5_005_-_BP_TS_02_F.pdf
aa. 20152_E90004_P5_005_-_XS_TK_01_A.pdf
bb. 20152_E90004_P5_005_-_XS_TS_01_D.pdf
cc. 20152_E90004_P5_005_-_XS_TS_02_D.pdf
dd. 20152_E90004_P5_005_-_XS_TS_03_A.pdf
ee. Skizze Abstützung.pdf
ff. Planliste_Statik_Arrestgebäude.pdf

«