

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Neubau Forschungscluster IIIa Hautklinik

Vergabe:Laboreinrichtung

Vergabe-Nr:18E0120K

Inhaltsverzeichnis

- [ID: 17942] [Aufhebung der Ausschreibung](#)
- [ID: 17749] [Ausstattung Autoklav Raum 0.33](#)
- [ID: 17565] [Vergabenummer: 18E0120K](#)
- [ID: 17467] [Klarstellung Abgabedatum](#)
- [ID: 17479] [Vergabenummer: 18E0120K](#)
- [ID: 17461] [Vergabenummer: 18E0120K](#)
- [ID: 17470] [Planunterlagen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-7

Frage: *Betreff:* »[ID: 17942] Aufhebung der Ausschreibung«
Inhalt: »Aufhebung der Ausschreibung«

Antwort: *Betreff:* »AW: Aufhebung der Ausschreibung«
Inhalt: »Zu dieser Vergabe ist eine Rüge eines Mitbewerbers eingegangen. Nach erfolgter Prüfung ergibt sich, dass die Vergabeunterlage grundlegend geändert werden muss. Diese Vergabe wird aus den o. g. Gründen aufgehoben.«

Ifd. Nummer A-6

Frage: *Betreff:* »[ID: 17749] Ausstattung Autoklav Raum 0.33«
Inhalt: »Da entsprechend der Änderungsdokumentation vom 13.07.2018 der Autoklav im Raum 0.33 ohne Abluftfiltration ausgestattet werden soll, ergibt sich folgende Frage:
Sind für diesen Autoklaven eine Kondensatsterilisation und eine gasdichter Anschluss anzubieten oder können diese Features ebenfalls entfallen?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ausstattung Autoklav Raum 0.33«
Inhalt: »Die Kondensatsterilisation und der gasdichte Anschluss sollen unverändert auch für den Autoklaven Raum 0.33 angeboten werden.«

Ifd. Nummer A-5

Frage: *Betreff:* »[ID: 17565] Vergabenummer: 18E0120K«
Inhalt: »Zum Leistungsverzeichnis der Ausschreibung mit der Vergabenummer: 18E0120K, Leistung: Laboreinrichtung, Baumaßnahme: Laboreinrichtung. Zu 02.01, 03.01, 04.0, der LV-Text lautet: Der Dampf-Dampf-Umformer ist über den Autoklaven vorzusehen. Durch die Größe des Dampfumformer kann diese nicht über den Autoklaven eingebaut werden.
Frage: Ist es möglich, die Vakuumpumpe extern aufzustellen und an dessen Stelle den Dampfumformer im Revisionraum zu platzieren?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Vergabenummer: 18E0120K«

Inhalt: »Die Vakuumpumpen der Autoklaven können nicht außerhalb des Technikraumes aufgestellt werden. Die Vakuumpumpe muss intern platziert werden und die Dampf-Dampf-Umformer müssen oberhalb des Autoklavens sitzen.«

lfd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 17467] Klarstellung Abgabedatum«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

das Abgabedatum zur Ausschreibung Laboreinrichtung 18E0120K differiert in den verschiedenen Dokumenten der Angebotsunterlagen.
08.08.2018 09:00 Uhr (LV 18E0120K x83)
09.08.2018 10:30 Uhr (Formblatt 211)
Wir bitten um Klarstellung bezüglich des Ablaufs der Angebotsfrist.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Klarstellung Abgabedatum«

Inhalt: »Abgabedatum ist der 09.08.2018, 10:30 Uhr - siehe Formblatt 211 und Bekanntmachung.«

lfd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 17479] Vergabenummer: 18E0120K«

Inhalt: »Zu Pos. 03.01.0001 Filterkerze YAUHA 3000 und zu Pos. 03.01.0002 YAUB 200 im Leistungsverzeichnis. Diese Positionen sind für die Abluftnachbehandlung gedacht, sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der Filterkerzen. Nur eine dieser Positionen wird normalerweise bei der Abluftfiltration benötigt, je nach Autoklaven Typ S1 oder S2 standard.
Frage: Welche der beiden Positionen kann bei welchen Autoklav entfallen?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Vergabenummer: 18E0120K«

Inhalt: »

Zu Recht wird auf eine teilweise Dopplung der Filtereinheiten hingewiesen.

Im Folgenden wird beschreiben, welcher Autoklav mit den verschiedenen Filterstufen ausgestattet wird:

Der Autoklav im EG (Raum 0.33, SPF) soll nur die Position "26148 Filterkerze-YAUHA3000 Membran Filterkerze für Großautoklav 3000" erhalten. Hier entfällt die Position "YAUAB200 Abluftbehandlung 200 m³/h mit 2 Sterilfiltern".

Der Autoklav im EG (Raum 0.35, S2) soll nur die Position "YAUAB200 Abluftbehandlung 200 m³/h mit 2 Sterilfiltern" erhalten.

Der Autoklav im OG (Raum 1.26, S2) soll nur die Position "YAUAB200 Abluftbehandlung 200 m³/h mit 2 Sterilfiltern" erhalten. Hier entfällt die Position "26148 Filterkerze-YAUAH3000 Membran Filterkerze für Großautoklav 3000".

«

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 17461] Vergabenummer: 18E0120K«

Inhalt: »Zum Leistungsverzeichnis der Ausschreibung mit der Vergabenummer: 18E0120k, Leistung: Laboreinrichtung, Baumaßnahme: Laboreinrichtung. Zu OZ: 02.01.0005, YAUGHD18-10-15S2T-134M und OZ: 03.01.0006, YAUGHD18-10-15S2T-134M, OZ: 04.01.0006, YAUGHD18-10-15S2T-134M.

1. In diesen Positionen unter Druckkammer sind Mindestabmessungen der Autoklavenkammer von (HxBxT) 180x100x150 cm angegeben.

Frage: sind diese Mindestabmessungen als Lichtesmaß oder als Nutzmaß zu verstehen?

2. Im selben Abschnitt des Leistungsverzeichnis ist angegeben: Die Druckbelastbarkeit der Kammer min. 2.100 mbar (relativ), Prüfbelastbarkeit der Kammer min. 3.150 mbar (relativ), Vakuumbelastbarkeit der Kammer min. 3.040 mbar (relativ).

Im allgemeinen wird der Relativdruck in bar angegeben bzw. bei Druckangaben in mbar als Absolutdruck. Die Druckbelastbarkeit der Kammer ist unserer Meinung nach (sollten 134°C Programme benutzt werden) mit 2.100 mbar (relativ) etwas zu gering angegeben.

Die Angabe der Vakuumbelastbarkeit der Kammer min. mit 3.040. mbar (relativ) liegt hingegen im Druckbereich und nicht im Vakuumbereich.

Wir bitten, diese Angaben nochmals zu überprüfen.

Frage: Kann eine Autoklavenkammer mit einer Druckbelastbarkeit von 3.0 bar relativ (4000 mbar absolut), daraus ergibt sich ein Prüfdruck von 4,5 bar relativ (z.B. nach TÜV Berechnung das 1,5 fache der Kammerauslegung) und einer Vakuumbelastbarkeit von -1,0 bar relativ (0 mbar absolut) angeboten werden ?

3. Eine Abfrage über die sehr wichtige Lastwechselauslegung der Autoklavenkammer ist im Leistungsverzeichnis nicht angegeben.

Frage: Auf wie viele Lastwechsel soll die Autoklavenkammer ausgelegt werden.

4. Soll dem Angebot auch ein Wartungsvertrag beigelegt werden ?«

Antwort:

Betreff: »AW: Vergabenummer: 18E0120K«

Inhalt: »

1. Die Kammern benötigen ein liches Nutzmaß von (HxBxT) 205x105x160 cm. Es sollen IVS-Gestelle in allen drei Autoklaven sterilisiert werden.

2. Es sollen 134°C-Programme gefahren werden können. Die Belastbarkeit der Kammer im Absolutdruck soll standardmäßig folgende Werte erreichen dürfen:

Druckbelastbarkeit der Kammer: min. 3.100 mbar

Prüfdruckbelastbarkeit der Kammer: min. 4.650 mbar

Vakuumbelastbarkeit der Kammer: 0 mbar

Bitte entsprechend anbieten.

3. Die Kammer soll eine Mindestzahl von 25.000 Lastwechselkollektiven schadlos überstehen. Dies ist in den Einzeltexten der Autklaven auch benannt.

4. Es ist kein Wartungsangebot abzugeben.

«

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 17470] Planunterlagen«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Bearbeitung der Angebotsanfrage 18E0120K bitten wir Sie, uns die Planunterlagen DH-26148-A 1.UG / EG und 1.OG zur Verfügung zu stellen.

Mit Freundlichen Grüßen

i.A. Peter Dunst

Vertrieb Industrie und Labor / Projektmanagement

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH

Semmelweisstrasse 6

82152 Planegg/München

Tel. ++49 (0) 89 899 18 -258

Fax ++49 (0) 89 899 18 -5258

Mobil: ++49 (0) 172 84 757 96

Mailto: Peter.Dunst@mmmgroup.com«

Antwort:

Betreff: »AW: Planunterlagen«

Inhalt: »Die Zeichnungen befinden sich im Ordner "Anlagen zum Leistungsverzeichnis".«